

FINISHING MIT FLOCK SHEETS & HEIßPRÄGEFOLIEN

ACHTUNG! Nur möglich mit Laser-Dark (No-Cut) A-Foil FINISHING und OKI WEIBTONER DRUCKER

FINISHING MIT HEIßPRÄGEFOLIEN

Wenn Sie Ihr Transfer mit unseren **Heißprägefolien** veredeln möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drucken:

Drucken Sie Ihr Motiv einfarbig in **schwarz**. (4-Farben-Schwarz*)

2. A-Foil FINISHING mit B-Papier LowTemp verpressen:

Mit 2-3 bar (mittlerer Druck) für 90 Sekunden bei 155°C.

3. Transfer auf das Textil pressen:

Mit 2 bar (leichter Druck) für 5-10 Sekunden bei 155°C.

4. Kalt abziehen:

Warten Sie unbedingt bis das Textil komplett abgekühlt ist, bevor Sie die A-Foil FINISHING abziehen!

5. Metallisieren:

Decken Sie nun das Motiv mit Ihrer Heißprägefolie und einem Blatt Matt Finish Economy ab und pressen Sie mit 5 bar (hoher Druck) für 30 - 45 Sekunden bei 155°C.

Achtung: Wir empfehlen Swing-Away und automatische Pressen! Es ist wichtig einen hohen Druck zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen!

6. Kalt abziehen:

Ziehen Sie die Heißprägefolie im absolut kaltem Zustand ab!

7. Waschen:

Bis 40°C waschbar.

TIPP:

Reiben Sie mit einem Stück Textil über den Transfer, damit sich eventuelle lose Rückstände der Heißprägefolie lösen!



FINISHING MIT FLOCK (NUR FÜR OKI WEIBTONER DRUCKER)

Wenn Sie Ihr Transfer mit unseren **Flock Sheets** veredeln möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drucken:

Drucken Sie Ihr Motiv in der Farbe in der Sie auch später das Flock verwenden.

2. A-Foil FINISHING mit B-Papier LowTemp verpressen:

Mit 2 bar (leichter Druck) für 90 Sekunden bei 155°C.

3. Transfer auf das Textil pressen:

Mit 2 bar (leichter Druck) für 10 Sekunden bei 155°C (bevorzugt mit 5 Blatt Normalpapier darauf)

4. Kalt abziehen:

Warten Sie unbedingt bis das Textil komplett abgekühlt ist, bevor Sie die A-Foil FINISHING abziehen!

5. Beflocken:

Decken Sie nun das Motiv mit dem Flock Sheet ab und pressen Sie mit 5 bar (hoher Druck) für 2 Minuten bei 200°C.

Achtung: Es ist wichtig einen hohen Druck zu verwenden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen!

Bei hellen Textilien müssen Sie das T-Shirt mit Vlies vor Vergilbung schützen!

6. Kalt abziehen:

Ziehen Sie das Flock Sheet im absolut kaltem Zustand ab!

7. Waschen:

Bis 30°C waschbar (**weißer Flock ist nur für harte Oberflächen und nicht waschbare Materialien geeignet!**)



*ein 4-Farben-Schwarz besteht aus 100% Cyan, 100% Magenta, 100% Yellow, 100% Weiß und ist die perfekte Grundfarbe zum Metallisieren

CMYW



Die aktuellste Anleitung und Updates finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.forever-ots.de/a-foil oder www.forever-ots.de/a-foil-cmyk
oder direkt über die beiden QR-Codes die Sie bequem mit Ihrem Smartphone
abscannen können:

CMYK



www.youtube.com/forevertransfer



www.facebook.com/transferpaper



www.twitter.com/forevertransfer